

## El riesgo por desprendimientos de un edificio obliga a cortar unos 20 metros de la acera en la avenida de Chapí

12/10/2018



Imagen del edificio totalmente vallado en la avenida Chapí | Jesús Cruces.

El edificio número 9 de la avenida de Chapí, junto a la conocida como **esquina del guardia** y que se encuentra **abandonado en fase de construcción** desde hace más de una década, tuvo que ser vallado hace dos meses para **impedir el paso de los viandantes por riesgo de posibles desprendimientos**. Las últimas lluvias provocaron que **hace dos semanas se tuviese que acordonar también la zona de aparcamiento colindante**, lo que obliga a los vecinos a **cruzar de acera o a recorrer cerca de 20 metros por la calzada**. Esta situación genera **malestar entre los**

**vecinos y transeúntes.**

Las lluvias torrenciales que cayeron sobre la ciudad en agosto obligaron a los Bomberos a tener que romper el metal que aseguraba la zona para que el agua no se estancase. Desde la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Elda están **realizando las trámites necesarios para asegurar la reapertura de la zona con seguridad**, según indica la responsable del área, **Pilar Calpena**. El informe de la arquitecta municipal deja constancia de la urgencia de cambiar dicha valla así como de cerrar la planta baja del edificio. Ahora se

enviará a la empresa propietaria la orden de actuación y esta debe actuar en 48 horas.

Pilar Calpena ha destacado que **la empresa propietaria del mismo se ha mostrado favorable a su reparación**, que se realizará en unos días. Así, ha asegurado que este tramo de la avenida de Chapí volverá a la normalidad en un corto espacio de tiempo.

