

Las abundantes lluvias causan la caída de una gran roca del Castillo de Petrer

25/03/2022



Las continuas y abundantes lluvias de estas dos últimas semanas han hecho que una roca de la parte trasera del Castillo de Petrer se desprendiera rompiendo uno de los focos. **La zona de la ladera este se encuentra cortada al público a la espera de realizar una actuación de emergencia.** El Ayuntamiento lleva dese hace unos meses barajando realizar un proyecto de actuación para fortalecer el Castillo fortaleza.

El concejal de Patrimonio y Urbanismo, **Fernando Portillo**, ha indicado que este desprendimiento “no está aparentemente asociado a los problemas que ya sabíamos que existían en la ladera. La última intervención

de restauración se hizo en el 2009, y en el 2010 cuando hubo el problema de que varias cuevas se rellenaron de tierra, se hizo un refuerzo en muchas de ellas y, al aparecer, se colocaron los testigos. Estos últimos años se han ido haciendo intervenciones en muchas de esas cuevas con relleno con la idea de fortalecer la ladera”. El edil ha explicado que tras el desprendimiento, este mismo miércoles **“los técnicos de la Dirección General de Patrimonio con los técnicos municipales estuvieron viendo y estaban preparando un informe al respecto.** El próximo martes volverán los técnicos para analizar una posible actuación de emergencia en esta zona, o si hubiera que hacer una actuación de

emergencia de refuerzo”.



Portillo ha confirmado que desde hace unos meses ya venían trabajando en realizar un nuevo proyecto de actuación, incluso esperan cerrar el contrato en las próximas semanas. En cuanto al tema del presupuesto de esta intervención, asegura que “**buscaremos financiación y subvenciones**, pero lo que nos tiene paralizados no es el presupuesto sino encontrar un técnico que nos firme una solución a este tema que es complejo”. Además, el edil ha querido recalcar que “no hay ningún peligro. El único riesgo es por si hubiera algún desprendimiento como la roca que ha caído en esa zona de la ladera. Por precaución lo aconsejable era tenerlo vallado por lo menos hasta que hiciéramos o planteáramos si era necesaria una actuación de emergencia puntual”.